



گروه خودرویی آلپ



TIGARD



VENUCIA V-Online DD-i



شعب و نمایندگیها

تبریز، نبش چهارراه هفده شهریور ۰۴۱-۶۱۸۰



@Alpkhodro

ما را در روبیکا، اینستا و تلگرام دنبال کنید



TIGARD

VENUCIA V-Online DD-i



تجهیزات داخلی

روکش چرم صندلی ها
نمایشگر ۲۴ اینچی یکپارچه مالتی مدیا
دریچه خروجی هوا برای سرنشینان عقب
تنظیم برقی صندلی راننده در ۶ جهت
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
شارژر وایرلس
۸ اسپیکر
کیسه هوای راننده سرنشین جلو، جانبی و پرده ای
نور پردازی کابین با قابلیت تغییر رنگ
سردکن و گرمکن صندلی های جلو
رابط صندلی کودک (Iso Fix)

تجهیزات و امکانات رفاهی

تغییر حالت رانندگی Sport/Comfort
سیستم پارک اتوماتیک
سیستم کنترل حرکت بین خطوط
سیستم کمکی شروع حرکت در سربالایی
سیستم کنترل پایداری (ESC)
سنسور پارک جلو و عقب
کروز کنترل تطبیقی
دوربین ۳۶۰ درجه
سیستم هشدار تصادف
سیستم کنترل فشار باد تایر
سیستم هشدار نقطه کور
سنسور نور و باران
هشدار رانندگی بین خطوط
سیستم احیای نیروی ترمز
اتو هلد (Auto Hold)
سیستم نیروی ترمز الکترونیکی
ترمز پارک برقی
سیستم ترمز کمکی هیدرولیکی
سیستم ورود و استارت بدون کلید

مشخصات فنی

ابعاد بدنه	۱۷۲۴x۱۹۱۷x۱۶۰۷ میلی متر
وزن خالص	۱۷۰۰ کیلوگرم
فاصله بین دو محور	۲۷۰۰ میلی متر
سایز تایر	آلومینیومی ۱۹ اینچ
سیستم حرکتی	دیفرانسیل جلو

قوای محرکه

مدل موتور	توربوشارژر GDI پلاگین هایبرید
ظرفیت باتری	۱۸٫۴ کیلووات ساعت
حجم موتور	۱۵۰۰ cc
گیربکس	DHT
حد اکثر قدرت موتور بنزینی	۱۶۰ اسب بخار در ۵۲۰۰ دور در دقیقه
حد اکثر گشتاور موتور بنزینی	۲۳۰ نیوتن متر در ۱۵۰۰-۴۵۰۰ دور در دقیقه
حد اکثر قدرت موتور الکتریکی	۲۰۰ اسب بخار در ۵۲۰۰ دور در دقیقه
حد اکثر گشتاور موتور الکتریکی	۳۲۰ نیوتن متر در ۱۵۰۰-۴۵۰۰ دور در دقیقه
حد اکثر سرعت	۱۷۰ کیلومتر بر ساعت
حداکثر برد پیمایش (در حالت تمام الکتریکی)	۱۱۰ کیلومتر
حداکثر برد پیمایش (بنزینی+الکتریکی)	۱۳۰۰ کیلومتر
مصرف سوخت تلفیقی	۴٫۴ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر
مدت زمان شارژ عادی (از ۲۰ الی ۱۰۰ درصد)	۵٫۵ ساعت
مدت زمان شارژ سریع (از ۲۰ الی ۱۰۰ درصد)	۳۰ دقیقه
شتاب ۰ تا ۱۰۰	۷٫۸ ثانیه

سیستم ترمز و تعلیق

سیستم تعلیق جلو	مک فرسون
سیستم تعلیق عقب	مولتی لینک
سیستم ترمز	جلو: دیسکی خنک شونده / عقب: دیسکی

تجهیزات بیرونی

سقف شیشه ای فتوکرومیک
درب صندوق برقی

⊗ موارد ذکر شده در کاتالوگ، صرفاً جهت اطلاع رسانی بوده و امکان وجود مغایرت در مشخصات کاتالوگ و خودرو تحویلی وجود دارد.

